


KITSAP COUNTY OLYMPIC VIEW TRANSFER STATION

9380 SW Barney White Road, Bremerton, WA 98312 | kcowa.us/dropoff

OPEN daily 8 a.m. to 5 p.m.

Closed New Year's Day, Thanksgiving, and Christmas.

Closed at 3 p.m. Christmas Eve.



DIRECTIONS:

From the north and east (Bremerton, Tacoma): From Gorst, travel south on State Route 3 toward Belfair. Take SW Barney White Road exit. Go straight for 0.8 miles. Signs for Olympic View Transfer Station are on the right.

From the south (Belfair): From Belfair, travel north on State Route 3 toward Gorst. Turn left at the stoplight onto SW Imperial Way. Turn left on SW Barney White Rd. Go straight for 0.8 miles. Signs for Olympic View Transfer Station are on the right.

RESTRICTIONS: No vehicle parts, engine parts, liquids, commercial appliances, or hazardous wastes. Asbestos, contaminated soils, and creosote lumber have special disposal requirements. Additional restrictions apply. See kcowa.us/dropoff.

PAYMENT: Visa, Mastercard, cash, check with valid ID, or business account.

SAFETY REQUIREMENTS: Personal protective equipment (PPE) is required for access to the tipping floor for mechanical dumping. All loads must be secured. Visit kcowa.us/SecureYourLoad for tips.



Hard Hat



Safety Vest



Secure Your Load

Collected inside transfer station

Visit website for current information and additional requirements.

SOLID WASTE*	EFFECTIVE JANUARY 2025
Minimum fee	\$42 (tax included)
Garbage/solid waste	\$125.19 per ton
Asbestos	\$368.28 per ton
Bulky waste	\$242.68 per ton
Contaminated soils	\$97.38 per ton
Creosote-treated lumber	\$116.11 per ton
Needles (sharps) sealed in quart-sized FDA approved sharps container, bleach, detergent, or 2-liter soda bottle, and labeled "BIOHAZARD."	Free of charge – limit 3 acceptable containers per day. Business sharps not accepted.
RECYCLABLE WASTE	
Appliances	\$29 each - no commercial appliances.
E-Cycle televisions, computers, monitors, tablets, laptops, e-readers, portable DVD players	Free of charge - limit 10 items per day.
Tires, passenger (rims OK)	\$14 each
Tires, commercial (rims OK)	\$17 each - no tractor tires
Clean yard waste (weekends only)	\$140.85 per ton
Unsecured/uncovered load fee	\$10 additional fee

*Additional WA Solid Waste Collection Tax (3.6%) applied to waste transactions. Tax does not apply to recyclable waste.

Collected free of charge in recycle area

Only these items: Items must be empty, clean, dry, and loose (not bagged).

Plastic Bottles, Jugs, Jars, and Dairy Tubs  NO LIDS	Metal Cans  NO LOOSE LIDS	Glass Bottles and Jars  NO LIDS	Corrugated Cardboard  FLATTEN	Paper and Dry Food Boxes  Flatten	Newspaper 
---	--	--	--	--	--

Antifreeze  5-GALLON LIMIT	Small Household Batteries 	Used Motor Oil  5-GALLON LIMIT	Scrap Metal* 	Clothing and Shoes 
---	--	---	---	---

* Must lift item up stairs and into container. Remove nonmetal parts. No metal items containing batteries, gas, oil, paint, or other fluids. No rusty items, cables or vehicle parts.




Kitsap County | Kitsap1: 360.337.5777 | Recycle.Kitsap.Gov

KITSAP COUNTY OLYMPIC VIEW TRANSFER STATION

9380 SW Barney White Road, Bremerton, WA 98312 | kcowa.us/dropoff

HORARIO: Todos los días, de 8 a.m. a 5 p.m.
Cerrado en Año Nuevo, Acción de Gracias y Navidad.
Cerrado a partir de las 3 p.m. en Nochebuena.



INDICACIONES:

Desde el norte y este (Bremerton, Tacoma): Desde Gorst, diríjase al sur por la Autopista Estatal 3 hacia Belfair. Tome la salida de SW Barney White Rd. Avance en línea recta por 0.8 millas. Las señales para la estación de transferencia de Olympic View estarán a la derecha.

Desde el sur (Belfair): Desde Belfair, diríjase al norte por la Autopista Estatal 3 hacia Gorst. Gire a la izquierda en el semáforo para tomar SW Imperial Way. Gire a la izquierda en SW Barney White Rd. Avance en línea recta por 0.8 millas. Las señales para la estación de transferencia de Olympic View estarán a la derecha.

RESTRICCIONES: No se reciben vehículos, piezas de vehículos, motores, piezas de motores, podadoras con asiento, líquidos, electrodomésticos comerciales o desechos peligrosos. Hay requisitos especiales para disponer de asbesto, tierra contaminada y madera con creosota. Consulte kcowa.us/dropoff.

PAGO: Aceptamos Visa o Mastercard con el titular presente y una identificación válida, dinero en efectivo o cheques impresos con una identificación válida y número de teléfono.

REQUISITOS DE SEGURIDAD: Es necesario usar equipo de protección personal para ingresar al muelle de descarga para el vaciado mecánico. Todas las cargas deben estar bien sujetas. Visite kcowa.us/SecureYourLoad para ver las recomendaciones.



Hard Hat



Safety Vest



Secure Your Load

Artículos que se reciben en el interior de la estación de transferencia

Visite kcowa.us/dropoff para ver descripciones de los tipos de desechos, instrucciones para disponer de ellos y una lista de artículos no permitidos.

DESECHOS SÓLIDOS*	VIGENTE A PARTIR DE ENERO DE 2025
Tarifa mínima	\$42 (incluye impuestos)
Basura o desechos sólidos	\$125.19 por tonelada
Asbesto	\$368.28 por tonelada
Desechos voluminosos	\$242.68 por tonelada
Tierra contaminada	\$97.38 por tonelada
Madera tratada con creosota	\$116.11 por tonelada
Agujas (objetos punzocortantes) sellados en un envase de un cuarto de galón para objetos punzocortantes aprobado por la FDA o una botella de lejía, detergente o refresco de 2 litros, marcada con la palabra "BIOHAZARD."	Sin costo – limitado a 3 envases aceptables al día. No se aceptan objetos punzocortantes de empresas.
DESECHOS RECICLABLES	
Electrodomésticos	\$29 cada uno
Reciclables electrónicos televisores, computadoras, monitores, tabletas, computadoras portátiles, libros electrónicos, reproductores de DVD portátiles	Sin costo – limitado a 10 artículos al día.
Llantas, vehículos de pasajeros (pueden tener rines)	\$14 cada una
Llantas, vehículos comerciales (pueden tener rines)	\$17 cada una - no se aceptan llantas de tractor
Desechos de jardinería limpios (solo en fines de semana)	\$140.85 por tonelada
Tarifa por carga sin fijar/sin cubrir	\$10 adicionales

*Se aplica un impuesto adicional de WA por recolección de desechos sólidos (3.6%) a las transacciones con desechos. El impuesto no se aplica a los desechos reciclables.

Artículos que se reciben sin costo en el área de reciclaje

Solamente estos artículos: Los artículos deben estar vacíos, limpios, secos y sueltos (no en bolsas).

Botellas, botes y garrafones de plástico, y envases de lácteos de plástico  SIN TAPAS	Lastas de metal  SIN TAPAS SUELTAS	Botellas y frascos de vidrio  SIN TAPAS	Cartón corrugado  APLANADOS	Papel y cajas de alimentos secos 	Periódicos 
Anticongelante  LIMITADO A 5 GALONES	Baterías domésticas pequeñas 	Aceite de motor usado  LIMITADO A 5 GALONES	Chatarra* 	Ropa y zapatos 	

*Debe subir el artículo por las escaleras e introducirlo al contenedor. Retire las piezas no metálicas. No se aceptan artículos de metal que contengan baterías, gasolina, aceite, pintura u otros líquidos. No se aceptan artículos oxidados, cables ni piezas de vehículos.



Kitsap County | Kitsap1: 360.337.5777 | Recycle.Kitsap.Gov